

**ANEXO CONTRATACION POR URGENCIA N°7 – SERVICIO  
TECNICO REPARACIÓN DE IMPRESORA**

**Ref. Expte. 02-139-2021**

Renglón	Cantidad	Descripción	Plazo de entrega máximo	Total
1	1	Reparación/Reemplazo de fuente de alimentación de impresora HP LaserJet Pro M180nw	10 DÍAS	
<b>Total de la Oferta (I.V.A. Incluido)</b>				

(Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta dos (2) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, sólo se tomarán los dos primeros).

Son pesos (IVA INCLUIDO): (Importe en letras) \_\_\_\_\_

<b>Firma autorizada del oferente</b>	
<b>Nombre y Cargo del firmante</b>	
<b>Razón Social de la empresa</b>	
<b>C.U.I.T. N°</b>	
<b>Dirección, Localidad, Código Postal</b>	
<b>Teléfono y Fax aptos para notificaciones</b>	
<b>Correo electrónico apto para notificaciones</b>	